

Installatie handleiding

1. klik ebro winlog basic aan. Installeer de applicatie.
2. Indien uw interface / kabel een usb aansluiting heeft, klik Ebro usb driver aan. Installeer de driver.
3. Start Winlog basic op, m.b.v. de snelkoppeling op uw bureaublad
4. Sluit de usb stekker van uw interface / kabel op een vrije poort van uw PC aan.